

Инструкция
по добавлению дополнительной карты объекта
в считыватель Matrix-II MF-I (Matrix-III MF-I)

Считыватель должен находиться в рабочем состоянии, подключенным к контроллеру или просто к электропитанию.

Для добавления карты объекта нужно поднести основную карту объекта к считывателю на время 0,5 - 1 сек., затем убрать. Начнет мигать светодиод в течение 18-ти секунд (приблизительно). Поднести дополнительную карту объекта. В случае удачной записи длительно загорается зеленый светодиод со звуком.

Чтобы выйти из режима добавления карт объекта, нужно поднести мастер-карту объекта или подождать, пока режим не выключится сам.

При входе в мастер-режим, если мастер-карта объекта содержит некую новую информацию, то при поднесении (первый раз с новой информацией) будет только подтверждение – светодиод погаснет на 1-2 секунды. При последующем поднесении подтверждения не будет.

Можно добавить только 10 карт без возможности удаления.